

MATÉRIEL DE DEPANNAGE SUR BRANCHEMENT CUIVRE MP

Innovation GRDF Sces VAL DE CHARENTE – Appareillage « **DUGAUT** »

Référence : 04P1615228

Lors de détérioration de branchement cuivre, accidentel ou par la corrosion, cet équipement permet de **rétablir rapidement et provisoirement la fourniture de gaz au client.**

La valise d'intervention intègre tous les accessoires et raccords nécessaires à l'intervention sur des tubes cuivre de diamètres 10-12-16.

AVANTAGES :

- Plus de coupure du réseau
- Client réalimenté rapidement (moins de 15 minutes).
- Aucun apport de flamme
- Faible terrassement pour la mise œuvre
- Permet la programmation pour une remise en état définitive.

PRINCIPE :

- Mise hors gaz du branchement par écrasement du cuivre
- Pose du bouchon mécanique en aval de l'écrasement.
- Mise place du robinet auto-perforant et percement du cuivre.
- Pose du raccord mécanique côté client.
- Raccordement par le flexible
- Mise en service par ouverture du robinet.



COMPOSITION DE LA MALLETTE :

Rep.	Qtés	Désignations	Références
1	1	Mallette de rangement équipée	04P1615251
2	1	Flexible équipé de 3 m	04P1615252
3	1	Coupleur femelle avec raccord	04P1615253
4	3	Robinet auto-perforant	04P1615254
5	1	Bouchon pour CU 10	04P1615255
6	1	Bouchon pour CU 12	04P1615256
7	1	Bouchon pour CU 16	04P1615257
8	1	Embout mâle + raccord pour CU 10	04P1615258
9	1	Embout mâle + raccord pour CU 12	04P1615259
10	1	Embout mâle + raccord pour CU 16	04P1615260
11	4	Ecrou + bague pour CU 10	BTMB10
12	4	Ecrou + bague pour CU 12	BTMB12
13	4	Ecrou + bague pour CU 16	BTMB16
14	1	Ruban téflon 12 x 12 mm	10M100150
15	1	Clé six pans de 5	04P900537

