

## CONSOMMABLES

### DEGRAISSANTS POUR PEHD :

Nécessaire au nettoyage et au dégraissage du tube PE avant électrosoudage.

Désignations	Références
▪ Serviettes dégraissantes en sachet individuel (les 100)	20F300210
▪ Dégraissant liquide en Bidon de 1L (SOLISEC)	20F300200



### CRAYONS & MARQUEURS POUR PEHD :

Désignations	Références
▪ Boîte de 10 Marqueurs PEhd (couleur argent)	98P920000
▪ Boîte de 12 Crayons gras (couleur blanc)	98P910820



MARQUEURS



CRAYONS

### DETECTIONS DE FUITES :

Désignation	Références
▪ Bombes – Aérosol 400ml à l'unité	06M100175
▪ Carton de 12 Bombes – Aérosol 400ml	06M100175/12

